



ИЦ БРЕСЛЕР

ООО «Исследовательский центр
«Бреслер»
428020, Россия, г. Чебоксары,
пр. Яковлева, 1
тел.: (8352) 24 06 50
факс: (8352) 24 02 43
электронная почта: market@ic-bresler.ru
www.ic-bresler.ru

Техническим директорам,
главным инженерам предприятий

Информационное письмо от 02.07.2013

Довожу до сведения заказчиков о необходимости проведения замены программного обеспечения (ПО) терминалов защит шкафов дифференциальной защиты шин и ошиновки типа ШШ 2310.xxx. Необходимость замены ПО обусловлена введением дополнительной самодиагностики с целью предупреждения возможного излишнего отключения защит при неисправностях каналов измерения тока. Кроме того, проведена модернизация логики работы защиты при опробовании. Дополнительная самодиагностика аналоговых цепей введена после обнаружения некорректного поведения отдельных покупных компонентов, она обеспечивает блокирование защиты при самопроизвольном возникновении дифференциального тока в канале. Дефект проявляется выборочно, поэтому необходимости срочной замены ПО нет.

Работы по замене рекомендуется провести при ближайшем периодическом обслуживании шкафов защит или с подачей заявки на вывод защит. Длительность работ по замене ПО – примерно 5 часов с проверкой функционирования защит.

Работы могут быть проведены самостоятельно или специалистами сервисной службы ООО «ИЦ Бреслер». В ближайшее время специалисты сервисной службы проведут согласование сроков проведения работ на объектах со службами, ответственными за оборудование. По возникающим вопросам просьба обращаться по телефону «горячей линии» **8 (960) 302-90-57**.

Мы будем благодарны за понимание возникшей ситуации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Технический директор

В.С. Шевелев

